



OBJETO: REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE – PAMMA.

LOCAL: BAIRRO ESTÁDIO, S/N - MUNICIPIO DE TIANGUÁ.

JULHO/2018







PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBJETO: REFORMA EMERGENCIAL DO PAMMA - POLO DE ATENDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA

ANICE

LOCAL: BAIRRO ESTÁDIO - TIANGUÁ - CE.

DATA: 25 DE JULHO DE 2018.

REF.: TABELA SEINFRA 24.1 DESONERADA.

PRAZO: 30 DIAS.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	SEINFRA (CÓDIGO)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALO	OR UNIT.		TOTAL
1.0		REFORMA INTERNA					R\$	9.450,01
1.1	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1,00	R\$	394,89	R\$	394,89
1.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	2,00	R\$	221,26	R\$	442,52
1.3	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	2,00	R\$	208,36	R\$	416,72
1.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,76	R\$	13,71	R\$	161,23 (
1.5	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	120,00	R\$	40,03	R\$	4.803,60
1.6	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E≠3mm (COLOCADO)	M2	0,40	R\$	94,68	R\$	37,87 €
1.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	2,20	R\$	170,41	R\$	374,90
1.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	169,44	R\$	12,53	R\$	2.123,08
1.9	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	55,00	R\$	12,64	R\$	695,20 (
2.0		QUADRA ESPORTIVA E ÁREA EXTERNA					R\$	13.906,78
2.1	C0039	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	M	16,00	R\$	121,15	R\$	1.938,40
2.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	2,00	R\$	53,01	R\$	106,02
2.3	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	3,00	R\$	26,01	R\$	78,03
2.4	C1775	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 400W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	7,00	R\$	53,44	R\$	374,08
2.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UИ	1,00	R\$	636,40	R\$	636,40
2.6	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1,00	R\$	567,40	R\$	567,40
2.7	C3604	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TIJ. FURADO, C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRATADA	МЗ	0,32	R\$	262,03		83,85 (
2.8	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	429,73	R\$	14,00	R\$	6.016,22
2.9	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	25,00	R\$	36,13	R\$	903,25
2.10	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	116,40	R\$	8,09	R\$	941,68
2.11	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE	CJ	1,00	R\$	406,97	R\$	406,97
2.12	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	2,00	R\$	882,35	R\$	1.764,70
2.13	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2,00	R\$	34,00	R\$	68,00
2.14	C3591	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2")	М	3,00	R\$	7,26	R\$	21,78
				TOTAL	GERAL	SEM BDI:	R\$	23.356,79
					BD	(25,08%):	R\$	5.857,88
				TOTAL	GERAL	COM BDI:	R\$	29.214,67

(VINTE E NOVE MIL, DUZENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

IMPORTA O VALOR DE: R\$

J. Webem M. de Holanda Filho Engenheiro Civil CREA/CE 49536-D Prefeitura Municipal de Tianguá

29.214,67

REFORMA EMERGENCIAL DO PAMMA - POLO DE ATENDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE. OBJETO:

LOCAL: BAIRRO ESTÁDIO - TIANGUÁ - CE.

DATA: 25 DE JULHO DE 2018. TABELA SEINFRA 24.1 DESONERADA. REF.:

PRAZO: 30 DIAS.





MEMÓRIA DE CÁLCLULO

TEM	SEINFRA (CÓDIGO)	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	CÁLCULO	QUANT.
1.0		REFORMA INTERNA			
1.1	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN	1 UNIDADE	1,0
1.2	C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	2 UNIDADES (COZINHA E SALA DE ATIVIDADES)	2,
1.3	C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN	2 UNIDADES (ENTRADA DE REFEITÓRIO)	2,
1.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	ESMALTE PARA AS PORTAS: (0,80°2,10°2+0,6°2,1°2)°2 LADOS	11
1.5	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	20% DA ÁREA TOTAL	120
1.6	C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	M2	VIDRO DANIFICADO DA SALA DE COORDENAÇÃO: 0,50°0,80	0,
1.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	2,20*1,00 (PORTÃO REFEITÓRIO)	2,
1.8	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	COZINHA 22,22 M2+ REFEITÓRIO 27,60 + SALA DE MÚSICA 31,57 M2 + REFORÇO 31,57 M2 + 50% REPARROS	169,
1.9	C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	55 UNIDADES	55
2.0		QUADRA ESPORTIVA E ÁREA EXTERNA			
2.1	C0039	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	M	SOMA DOS LAMBRADOS DANIFICADOS: 8°2	16
2.2	C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2	ÁREA DANIFICADA NA QUADRA ESPORTIVA	2
2.3	C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2	ÁREA DANIFICADA NA QUADRA ESPORTIVA	3
2.4	C1775	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 400W (SUBSTITUIÇÃO)	UN	5 UNIDADES (QUDRA ESPORTIVA) + 2 UNIDADE (FACHADA)	17
2.5	C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1 UNIDADE (ÁREA INTERNA)	
2.6	C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN	1 UNIDADE (ÁREA INTERNA)	
2.7	C3604	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TIJ. FURADO, C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRATADA	M3	5,40°0,30°0,20 (CANTEIROS DAS ÁRVORES E BASE DOS MASTROS DE BANDEIRAS)	(
2.8	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	38,30*1,20*2 (FRENTE) +38,3*3,00*3 (FACHADA E LATERAIS)+10%	429
2.9	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	ALAMBRADOS DANIFICADOS E GRADIL	25
2.10	C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	12 M (CORRIMÃO EXTERNO) * 0,2 + 38,00 *1,5 *2 VEZES (GRADIL)	116
2.11	C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE	CJ	UMA TABELA DANIFICADA	
2.12	C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ	DUAS TRAVES	
2.13	C3586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	2 UNIDADES NA QUADRA	2
2.14	C3591	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2")	M	SUSPIRO DO BANHEIRO DA COORDENAÇÃO	3

J. Webem M. de Holanda Filho Engenheiro Civil CREA/CE 49586-D Prefeitura Municipal de Tianguá

OBJETO: REFORMA EMERGENCIAL DO PAMMA - POLO DE ATENDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE.

LOCAL: BAIRRO ESTÁDIO - TIANGUÁ - CE.

DATA: 25 DE JULHO DE 2018.

REF.: TABELA SEINFRA 24.1 DESONERADA.

PRAZO: 30 DIAS.



CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS
		%	50%
1.0	REFORMA INTERNA	R\$	9.450,01
		%	100%
2.0	QUADRA ESPORTIVA E ÁREA EXTERNA	R\$	13.906,78
		%	100%

TOTAL DA MEDIÇÃO R\$ 29.214,67 PERCENTUAL % 125,08%

TOTAL DA OBRA 23.356,79
BDI 25,08% R\$ 5.857,88
TOTAL GERAL ESTIMADO R\$ 29.214,67

J. Webem M. de Holanda Filho Engenheiro Civit CREA/CE 49586-D FISCALIZAÇÃO Prefeitura Municipal de Tianguá

OBJETO: REFORMA EMERGENCIAL DO PAMMA - POLO DE ATENDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE.

LOCAL: BAIRRO ESTÁDIO - TIANGUÁ - CE.

DATA: 25 DE JULHO DE 2018.

REF.: TABELA SEINFRA 24.1 DESONERADA.

PRAZO: 30 DIAS.



COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,9

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,16

ī	Impostos	10,55
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,40
	CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
		10,55

BDI =	25,08%

 $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$

J. Webem M. de Holanda Filho Engenheiro Civil CREA/CE 49586-D Prefeitura Municipal de Tianguá



OBJETO: REFORMA EMERGENCIAL DO PAMMA - POLO DE ATENDIMENTO

MÁRIO FROTA E MARIA ANICE.

LOCAL: BAIRRO ESTÁDIO - TIANGUÁ - CE.

DATA: 25 DE JULHO DE 2018.

REF.: TABELA SEINFRA 24.1 DESONERADA.

PRAZO: 30 DIAS.



	HORISTA		NSALISTAS	
Jorna	da Mensal de Trabalho	220		
Jorna	da Diária de Trabalho = 220 / 30	7,333		
	anso Semanal = 52 x 7,333	381,33		
	dos = 13 x 7,333	95,33		
	o Enfermidade = 15 x 7,333 x 15%	16,5		
	ça Paternidade = 15 x 7,333 x 19,4%	7,11		
	de Chuva/Faltas/ETC = 12,96 x 7,333	95,04		
Hora	s Produtivas p/ano	2081,34		
	DISCRIMINAÇÃO		HORISTAS	MENSALISTAS
	A - ENCARG	os soc	IAIS BÁSICOS	
1 Previ	dência Social (INSS)		0.00%	0.00%
	o de Garantia por Tempo de Serviço		8,00%	8,00%
	o de Garanta por Tempo de Serviço lo Educação		2,50%	2,50%
	ço Social da Indústria (SESI)		1,50%	1.50%
.5 Servi	ço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)		1,00%	1,00%
.6 Servi	ço de Apoio à Pequena e Média Empresa (SEBRAE)		0,60%	0.60%
	ito Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCR		0,20%	0,20%
	ro contra os Acidentes de Trabalho	~/	3,00%	3,00%
Segu	TOTAL DE A		16,80%	16,80%
3.1 Desc	anso semanal remunarado		17,87%	0,00%
1.1 Desc			3,72%	0.00%
1 1 1	o enfermidade		0,91%	0,69%
	alario		10.92%	8,33%
	ca paternidade		0,08%	0,06%
	s justificadas		0,73%	0.56%
	de chuva		1,65%	0,00%
	o acidente de trabalho		0,12%	0.09%
	s gozadas		10,42%	7,96%
	io maternidade		0,03%	0,02%
Galdi	TOTAL DE B		46,45%	17,71%
TO VILLE	C - ENCARGOS SOCIAIS QUE NA	O RECEI	BEM INCIDÊNCIAS GLO	BAIS DE "A"
	esito por despedida injusta (supondo apenas sões por despedida injusta)		4,84%	3,69%
	s (indenizadas)		3,56%	2,72%
	prévio indenizado		6,35%	4,85%
	prévio trabalhado		0,15%	0,11%
	nização adicional		0,53%	0,41%
	TOTAL DE C		15,43%	11,78%
	D. RECOLHIMENTO SOB	RE AS H	ORAS NÃO TRABALHA	DAS
D Rein	cidência de A sobre B			
2 Rein	cidência de grupo A sobre grupo B		7,80%	2,98%
REIN 2 PRÉ	CIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO VIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO S SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO		0,53%	0,41%
1.01	TOTAL DE D		8,33%	3,39%
	TOTAL GERAL A + E	3 + C + D	87,01%	49,68%
		OCATOC	87,01%	49,68%

J. Webern M. de Holanda Filho Engenheiro Civil CREA/CE 49586-D Prefeitura Municipal de Tianguá

Prefeitura de





MEMORIAL DESCRITIVO







PROJETO

REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE – PAMMA

LOCAL:

BAIRRO ESTÁDIO TIANGUÁ - CE

VOLUME ÚNICO

- APRESENTAÇÃO
- JUSTIFICATIVA
- MEMORIAL DESCRITIVO;
- ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E COMPOSIÇÃO DE BDI;
- PEÇAS GRÁFICAS;







APRESENTAÇÃO:

Este relatório descreve os estudos elaborados para o PROJETO DO REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE – PAMMA.

Para elaboração desse trabalho, foram observados os seguintes parâmetros:

- Normas Técnicas da ABNT;
- Especificações de Serviços da SEINFRA- GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ;
- Procedimentos, Normas e padrões adotados pela Prefeitura Municipal de Tianguá.

Quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões deverão ser informados a Secretária de Infraestrutura e Urbanismo:

AV: Moises Moita, Planalto, Tianguá - CE, nº 785.

> J. Webem M. de Holanda Filho Engenheiro Civil CREA/CE 49586-D Prefeitura Municipal de Tianguá



13 Commission of sources

SUMÁRIO

JUSTIFICATIVA	04
MEMORIAL DESCRITIVO	05
1.0 - OBJETO	05
2.0 - PROJETO	05
3.0 - NORMAS	05
4.0 - ASSISTÊNCIAS TÉCNICA E ADMINISTRATIVA	05
5.0 - MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS	05
6.0 – DISPOSIÇÕES GERAIS	06
7.0 – ETAPAS DE SERVIÇOS	06
ORÇAMENTO, CRONOGRAMA E COMPOSIÇÃO DE BDI	
PEÇAS GRÁFICAS	







JUSTIFICATIVA:

O local é utilizado para atividades sociais e esportivas, com acesso diário de usuários dos serviços oferecidos, porém, em virtude da falta de manutenção, ocorreram alguns problemas mais emergenciais e foram catalogados por essa equipe técnica e descritos no laudo de vistoria.

J. Webern M. de Holanda Filho Engenheiro Civil CREA/CE 49586-D Prefeitura Municipal de Tianguá





MEMORIAL DESCRITIVO

1.0 - OBJETO:

REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE – PAMMA.

2.0 - PROJETO:

A execução da obra deverá obedecer integralmente e rigorosamente as especificações e detalhes que serão fornecidos ao construtor com todas as características à perfeita execução dos erviços, e qualquer alteração nas especificações originais deverá ser comunicada a prefeitura e ependerá da aprovação da Fiscalização.

3.0 - NORMAS:

Faz parte integrante deste Memorial, independente de transição, todas as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Secretaria de Infra-Estrutura do Estado do Ceará (SEINFRA) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

4.0 - ASSISTENCIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

A empreiteira se obriga a conhecer as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assistência técnica e administrativa necessária a fim de impedir andamento inconveniente às obras ou serviços.

A responsabilidade técnica da obra será de Profissional pertencente ao quadro de pessoal da empreiteira e devidamente habilitado e registro no Conselho Regional de Engenharia e requitetura – CREA.

A construtora contratada deverá ficar responsável pela segurança e vigilância da obra, utilizando-se de profissionais habilitados para este tipo de serviço.

5.0 - MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTO

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser de primeira qualidade, conforme composição de preços e especificações técnicas. A mão de obra deverá ser idônea, de modo a reunir uma equipe homogênea e competente que assegurem a qualidade e o bom andamento dos serviços.

Deverão ter no canteiro todo equipamento mecânico e ferramental necessário ao bom desenvolvimento dos serviços.

6.0 - DISPOSIÇÕES GERAIS

Estas especificações têm por objetivo estabelecer e determinar condições e tipo de materiais a serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos a cerca dos serviços que



Cornissão de Licitação

ocorrerão por ocasião da obra, bem como especificar os locais e áreas a serem executados os serviços. Qualquer discrepância entre estas especificações e os locais de obras "in situ" a dúvida será dirimida pela fiscalização.

Correrá por conta da empreiteira toda responsabilidade com as instalações provisórias de

segurança da obra.

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições da NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como ao emprego de equipamento de segurança individual e coletivo dos operários, como também a proteção de máquinas e equipamentos no canteiro da obra.

A empresa responsável deverá fazer raspagem e limpeza do terreno a ser retirada de árvores que possam atrapalhar os serviços. Para construção da área exigida é necessário fazer a locação da obra em gabarito.

7.0 - ETAPAS DE SERVIÇOS:

	REFORMA INTERNA	
C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 1000L	UN
	Locação no local onde hoje é a caixa de alvenaria.	
C4427	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN
	Utilizada para substituição no depósito da cozinha e na sala de atividades.	
C4425	PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), C/ FERRAGENS	UN
	Utilizada para substituição na entrada do Refeitório.	
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2
	Utilizada para proteção das esquadrias de madeiras subistituída.	
C4462	TELHA CERÂMICA	M2
	Utilizada para o retelhamento.	
C2984	VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	M2
	Utilizado para substituição na sala de coordenação.	
C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2
	Utilizado para substituição no portão do Refeitório.	
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2
	Utilizado para pintura em locais onde houve manchas pela infiltração, como na Cozinha, Refeitório, Sala de Música, Sala de Reforço e locais que porventura necessite de reparação estética.	UN
C1765	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 16W OU 20W (SUBSTITUIÇÃO)	UN
	Lâmpadas para substituição.	
	QUADRA ESPORTIVA E ÁREA EXTERNA	
C0039	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	M
	Locais danificados, de acordo com relatório fotográfico.	
C4554	TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPEZOIDAL e = 0,7mm	M2
	Reparo na cobertura metálica da quadra.	
C3087	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M2
	Reparo nas bases laterais do portão de entrada da Quadra de Esportes.	
C1775	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO ATE 400W (SUBSTITUIÇÃO)	UN
	Substituição na Quadra de esportes.	
C0352	BALANÇO ANDORINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	UN



C3591

Comissão de Moltação

	Locação na parte interna do prédio.	
C3645	ESCORREGADOR PEQUENO, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	O UN
	Locação na parte interna do prédio.	
C3604	MUTIRÃO MISTO - ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TIJ. FURADO, C/ ARG. MISTA C/CAL HIDRATADA	M3
	Reparo dos canteiros das árvores e da base do mastro das bandeiras.	
C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA Pintura externa das fachadas principais e latarais.	M2
C3909	SOLDA EXOTÉRMICA Solda de reparação do gradil principal e de alguns locais da quadra que não necessitariam de troca de alambrado.	UN
C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2
	Pintura especial para corrimão de entrada e gradil de fachada.	
C0865	CONJUNTO DE TABELAS P/ BASQUETE Uma unidade que está danificado.	CJ
C1349	ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTSAL	CJ
C3586	Substituição das traves de futsal. CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN
	Atrás do Gol, para drenagem de águas pluviais.	

No mais, serão observados as normas, especificações e métodos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), as Normas Regulamentadoras do Ministérios do Trabalho no tocante a segurança da obra e caderno de encargos da Secretaria de Infra-Estrutura do Estado Ceará (SEINFRA) que tenham relação com os serviços objeto do contrato.

MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm(1 1/2")

Para locação de suspiro no banheiro da coordenadoria.

Tianguá, 25 de julho de 2018.

J. Webem M. de Holanda Filho Engenheiro Civil CREA/CE 49596-D Prefeitura Municipal de Tianguá





LAUDO DE VISTORIA





19 Mo Michagao

LAUDO DE AVALIAÇÃO

VISTORIA DE AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES FÍSICAS DO PAMMA - POLO DE ATENDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE, BAIRRO ESTÁDIO, MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CE.

- 01. LOCAL: PAMMA POLO DE ATENDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE, BAIRRO ESTÁDIO, MUNICÍPIO DE TIANGUÁ CE.
- 02. INTERESSADO: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.

03. RELATÓRIO:

- Procedida à vistoria, verificamos que o local é utilizado para atividades sociais e esportivas, com acesso diário de usuários dos serviços oferecidos;
- Acompanhado pela coordenadora, ela relatou os problemas mais emergenciais e foram catalogados por essa equipe técnica;
- A caixa d'água apresenta infiltração, além da calha de drenagem está obstruída;
- O portão da cozinha do refeitório e a porta do depósito da cozinha estão danificados:
- Gradil de circulação com sinais de violação, empenado;
- Portão da quadra quebrado, com reboco próximo retirado, ferragem exposta;
- Telhas da cobertura da quadra precisando de reparo;
- Gradil da fachada danificado;
- Parque infantil danificado;
- Banheiro da coordenação sem suspiro, apresentando cheiro desagradável;
- Vidro da esquadria da janela da coordenação quebrado;
- Portões sem cadeados;
- Canteiros das árvores danificados;
- Lâmpadas sem funcionamento, no total de 33 (trinta e três);
- Telhado das salas com partes quebradas, infiltrando águas pluviais no teto das salas de atividades;
- Portas das salas de música e arte danificadas;
- Local dos mastros de bandeiro danificado;
- Tabela de Basquete ausente;
- Refletores da Quadra danificados, no total de 6 (seis);
- Alambrado da quadra danificado, ao total de 12 (doze) metros quadrados de alambrado para reformar.
- Situação da pintura, geral, está precária.







04. CONCLUSÕES:

- Necessário parecer da Secretária Municipal do Trabalho e Ação Social, ordenadora de despesas do equipamento, sobre a disponibilidade de recursos para realizar os serviços emergenciais.
- Portanto, aguarda-se encaminhamento de origem do recurso, sendo lavadas as informações, de acordo com a discricionariedade da qual a equipe técnica é detentora¹, seguindo anexo o orçamento necessário para tais serviços e relatório fotográfico.

05. DATAS:

Da vistoria: 11 de julho de 2018.

Local e data do laudo: Tianguá/CE, 25 de julho de 2018.

J. Webem M. de Holanda Filho Engenheiro Civil CREA/CE 49586-D Prefeitura Municipal de Tianguá

É a qualidade do poder discricionário. Traduz-se em apresentar o poder que é conferido à Administração Pública para agir livremente, ou seja, sem estar vinculada à determinada conduta, desde que aja dentro dos limites legais e em defesa da ordem pública. Tal poder assegura a posição de supremacia da Administração Pública sobre o particular.



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:







Figura 2 - Alambrado danificado



Figura 3 - Alambrado danificado



Figura 4 - Coberta danificada



Figura 5 - Gradil de circulação com violação









Figura 6 - Tabela de Basquete ausente



Figura 7 - Pintura precária



Figura 8 - Porta do Refeitório



Figura 9 - Orelhão danificado



Figura 10 - Calha com Infiltração







Figura 11 - Reboco quebrado com armadura exposta



Figura 14 - Parque Infantil



Figura 12 - Depósito da Cozinha



Figura 15 - Áreas externas sem iluminação



Figura 13 - Pintura da Quadra



Figura 16 - Parque infantil





Figura 17 - Portão quadra



Figura 18 - Portão Cozinha



Figura 19 - Alambrado Quadra



Figura 20 - Canteiros Arvores



Figura 21 - Teto Sala de atividades



Figura 22 - Base dos Mastros de Bandeiras







Figura 23 - Gradil externo



Figura 24 - Coberta Sala de Artes



Figura 25- Sala de Música



Figura 26 - Esquadrias danificadas Coordenação

J. Webem M. de Holanda Filho Engenheire Civil CREA/CE 49596-D Prefeitura Municipal de Tianguá



Valor da ART: R\$ 82,94

Pago em: 03/08/2018

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

Vinculada a ART (Desempenho de Cargo/Função Técnica): CE2017

ART OBRA / SERVIÇO Nº CE20180369501

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

1. Responsável Técnico JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNOLOGO EM SANEAMENTO AMBIENTAL RNP: 061108955-6 2. Contratante Contratante: MUNICÍPIO DE TIANGUÁ CPF/CNPJ: 07.735.178/0001-20 **AVENIDA MOISES MOITA** Nº: 785 Complemento: Bairro: PLANALTO Cidade: Tianguá UF: CE CEP: 62320000 País: Brasil Telefone: Email: Contrato: Não especificado Celebrado em: Valor: R\$ 26.386,05 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE 3. Dados da Obra/Serviço Proprietário: MUNICÍPIO DE TIANGUÁ CPF/CNPJ: 07.735.178/0001-20 RUA DO ESTÁDIO Nº: S/N Complemento: Bairro: ESTÁDIO Cidade: TIANGUÁ UF: CE CEP: 62320000 Telefone: Email: Coordenadas Geográficas: Latitude: 0 Longitude: 0 Data de Início: 27/07/2018 Previsão de término: 30/09/2018 Finalidade: SEM DEFINIÇÃO 4. Atividade Técnica 21 - ELABORAÇÃO Quantidade Unidade 5 - PROJETO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 1.00 EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA Quantidade Unidade 17 - FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> 1,00 un EDIFICAÇÕES -> MANUTENÇÃO PREDIAL -> #1069 - EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART 5. Observações REFORMA EMERGENCIAL DO PAMMA - POLO DE ATENDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE. 6. Declarações 7. Entidade de Classe NENHUMA - NÃO OPTANTE 8. Assinaturas Declaro serem verdadeiras as informações acima JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO - CPF: 031.696.113-21 de Local MUNICÍPIO DE TIANGUÁ - CNPJ: 07.735.178/0001-20 9. Informações * A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea. * Somente é considerada válida a ART quando estiver cadastrada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

Nosso Número: 8212735921



PORTARIA N° 004/2018, DE 03 DE AGOSTO DE 2018.

"NOMEIA SERVIDOR PARA
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DE OBRA DECORRENTE DE PROCESSO
DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
TIANGUÁ"

A Secretária Municipal de Infraestrutura, Turismo e Meio Ambiente de Tianguá, **Cleuton Ferreira Lima**, no uso de suas Atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e da Lei Municipal nº 337/2002, de 11/11/2002, com suas alterações,

- Art. 1º Nomear o Servidor para Acompanhamento e Fiscalização de Obra do Município de Tianguá, constituída do seguinte servidor e obra:
 - José Webem Mendes de Holanda Filho Engenheiro Civil Crea-Ce 49.586-D, com CPF .: 031.696.113-21. Ficará responsável pela fiscalização da seguinte obra:

1.1-Obra: REFORMA DO POLO DE ATENDIMENTO MÁRIO FROTA E MARIA ANICE – PAMMA, BAIRRO ESTÁDIO, S/N - MUNICÍPIO DE TIANGUÁ – CE.

- Art. 2º Caberá ao Fiscal nomeado exercer suas funções em rigorosa obediência às disposições formais e legais que regem a matéria.
- Art. 3º O exercício da função atribuída ao Fiscal nomeado não acarretará ônus para o Município.
- Art. 4° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TIANGUÁ, em 03 de agosto de 2018.

Cleuton Ferreira Lima

Secretário de Infraestrutura, Turismo e Meio Ambiente. Engenheiro Civil - CREA 44526